

## 节水小贴士

1. 最重要的节水贴士就是尽量避免使用水管，因为水管冲洗很浪费水源。
2. 用水户应该避免频密洗车和摩托车。如果您的交通工具脏了，请用水桶装水，以湿布擦拭即可。
3. 用喷壶代替水管给植物和花园浇水。
4. 立即修复所有漏水的水龙头、水管和厕所系统。
5. 不要让任何水龙头在没有需要的情况下运行。教导您的孩子如何正确关闭水龙头。

有关更多的节水技巧，请浏览 [www.pba.com.my](http://www.pba.com.my)。

## 以下图表显示自今年年初以来槟城两座水坝有效容量的变化

水坝	有效容量	差别
亚依淡水坝	2019年1月1日 92.2%	-24.9%
	2019年2月18日 67.3%	
直落巴巷水坝	2019年1月1日 78.8%	+0.3%
	2019年2月18日 79.1%	

## 以下图表显示亚依淡水坝自2019年1月1日以来的原水下降率增加

时间段	平均每日下降率	增加
2018年1月1日至2018年2月18日	0.15%	-
2019年1月1日至2019年1月31日	0.40%	+167%
2019年2月1日至2019年2月18日	0.64%	+327%



亚依淡水坝的有效容量从今年1月1日的92.2%降至2月18日的67.3%，降了24.9%。

## 亚依淡水坝容量降24.9% 民众受促节约用水

(槟城 19 日讯) 基于炎热和干燥的气候，加上降雨量低及高用水量，亚依淡水坝的有效容量从今年1月1日的92.2%降至2月18日的67.3%，降了24.9%。

槟州供水控股有限公司(PBAHB)及槟州供水机构(PBAPP)首席执行官拿督杰瑟尼表示，降雨量低是亚依淡水坝的有效容量急剧下降的主要原因。在今年1月1日至2月18日期间，该水坝的降雨量只有94毫米。相比之下，自今年1月1日起，直落巴巷水坝的降雨量总数记录得172.5毫米。

因此，槟州供水机构已实施干燥天气供水控制措施，以确保可持续供水直至雨季到来。

杰瑟尼于今日发表文告，如是表示。

亚依淡水坝储存原水是用作

亚依淡乡镇以及周边地区的水供。他指出，高用水量是亚依淡水坝的有效容量自1月1日开始大幅度下降的第二主因。去年，1月1日至2月18日期间，亚依淡水坝原水的每日平均下降率是每日有效容量的0.15%。

他说，显然的，亚依淡乡镇及周边地区的用水量在炎热干燥天气的条件下，加上佳节庆祝活动而在今年1月1日至2月18日期间飙升。如此高的用水量是危险的，特别是当亚依淡水坝的原水储存明显被大量消耗时。因此，槟州供水机构寻求亚依淡乡镇及周边地区所有用水户的理解与合作，请即刻减少每日用水量。

他说，人民也受促在炎热和干燥的季节里发挥自己的角色，节约用水以支持槟城的“无配水”政策，直到雨季的到来。#